FICHA TÉCNICA

TERSITECH TECHOS Y MUROS FIBRADO SEMIMATE



Peso específico : 1.19 ± 0.02 kg/l
Viscosidad (uk, 25° c) : 122 ± 3
Contenido de sólidos : Por peso 50.5 ± 1 %
Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Para repintar 4 a 6 horas curado total 7 días
Temperatura de aplicación : Mínima 0° c máxima 35° c
Número de manos sugeridas : 4
Color : Blanco - Rojo Teja. Puede entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 30 cm3 por litro).
Brillo : Semimate
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años.
Rendimiento : 1,2 kilos por m2 con cuatro manos.
Diluyente y limpieza : Agua.
Presentaciones : 1, 4, 10 y 20 kg.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de secado al aire, formulado con resinas acrílicas, pigmentos de alta calidad y fibras incorporadas que le confieren un óptimo comportamiento en condiciones de intemperie muy severas.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta de ph o solución alcoholica de fenolftaleína. Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con Tersiflex Techos. Aplicar una primera mano de Tersitech diluida al 30 a 40%; después pintar de tres a cuatro manos sin dilución. Sobre superficies galvanizadas: si la superficie es nueva, aplicar Desoxidante Fosfatizante Tersuave, dejar actuar 20 minutos, lavar con abundante agua y dejar secar. en el caso de áreas que hayan estado expuestas a la intemperie por más de seis meses, puede aplicarse Tersitech directamente, después de haber limpiado muy bien. Si hubiera presencia de óxido, eliminar el que se encuentra suelto y aplicar en esos sectores únicamente Convertidor de Óxido Tersuave. Luego pintar una primera mano de Tersitech diluido al 20 % y concluir con dos a tres manos sobre toda la superficie. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 30 al 40% en volumen para la primera mano y concluir la operación con 3 a 4 manos sin diluir.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA